



## 日本製鉄株式会社瀬戸内製鉄所呉地区の廃酸流出事故について (第4報)

令和3年8月2日(月)に日本製鉄(株)瀬戸内製鉄所呉地区から廃酸が海域に流出したことについて、8月31日(火)に再発防止のための施設の改善計画書の提出がありました。

同計画によると、事故の原因となったタンクを含むすべてのタンクや防液堤の健全性を確認し、処置が必要な箇所の補修により復旧を進め、10月末に補修工事が完了する予定とされています。

なお、同計画の中には、再発防止のために追加報告が必要な事項もありますが、同計画により漏洩前の状態に復旧できることを確認しました。

### 1 今後の呉市の対応

再発防止のための追加報告事項について確認するとともに、上記改善計画書に基づく措置が完了するまで、関係機関である広島県西部厚生環境事務所呉支所と連携し、引き続き確認等を行います。

### 2 その他

日本製鉄(株)から提出された改善計画書に基づく措置が講じられることにより、復旧が完了します。